

Методика записи прошивки:

Исходно питание прибора выключено.

Подключить интерфейс RS485 к прибору (линия 2) или к пульту запустить programmer.exe выбрать номер порта для связи, выбрать файл в programmer.exe.

Нажать "записать" или "прочитать", появится окно ожидания связи. Включить питание прибора или пульта, через 2-3 секунды должна установиться связь и начаться запись/чтение.